

Pressemitteilung vom 06.02.2014

Hauptleitungsbruch sorgt für Unterbrechung der Wasserversorgung

Am Donnerstag, 06. Februar 2014 wurde um ca. 10:00 Uhr ein großer Wasserrohrbruch an der Hauptleitung der Versorgungszone Brenntenwald festgestellt.

Daher kam es zu zeitweise längeren Unterbrechungen der Wasserversorgung der Straßen Am Mayenberg, Alte Dobler Straße, Oßwald-Zobel-Straße, Am Buchenhain, Birkenwaldstraße, Eichenwaldstraße, Graf-Berthold-Straße sowie Tannwaldstraße.

Die betroffenen Kunden wurden per Einwurf-Schreiben informiert. Die Ortungs- und Reparaturarbeiten begannen umgehend. Bis in die Abendstunden wurde versucht, die Schadenstelle zu lokalisieren und die Leitung zu reparieren. Die Versorgung der Anwohner konnte gegen 19:00 Uhr wieder hergestellt werden.

Für die entstandenen Unannehmlichkeiten bitten die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH alle Betroffenen um Ihr Verständnis.