

Pressemitteilung

23. Mai 2011

Stadtwerke 
Bad Herrenalb GmbH

Stromausfall der Straßenbeleuchtung

Stadtwerke Bad Herrenalb stellen die Straßenbeleuchtung wieder her

Ursache: Verschmorter Anschlusskasten in einem Lichtmast

Am Freitagabend, 20.02.2011, funktionierte die Straßenbeleuchtung in einem Teil des Unteren Gaistals (Im Höfle), im Oberen Gaistal sowie in der Aschenhütte nicht mehr.

Ein Anwohner informierte am Sonntag um 11 Uhr die Stadtwerke Bad Herrenalb über diesen Sachverhalt. Mit der Störungssuche wurde sogleich begonnen. Ein Mitarbeiter der Stadtwerke konnte die Störung im Unteren Gaistal sowie in der Aschenhütte provisorisch beheben. Am Montag waren erneut 3 Mitarbeiter der Stadtwerke vor Ort und konnten den Fehler lokalisieren. Ein verschmorter Anschlusskasten in einem Lichtmast war der Verursacher für diesen Stromausfall, wovon ca. 60 Straßenlampen betroffen waren. Im Laufe des Montags konnte auch das Obere Gaistal wieder beleuchtet werden.

Die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH betreut als Dienstleister der Stadtverwaltung die Straßenbeleuchtung der Stadt Bad Herrenalb sowie der Ortsteile.