

Pressebericht

Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH

Versorgungsunterbrechung vom 17.02.2019

Am Sonntag, den 17. Februar 2019 kam es durch einen Erdschluss um 20:49 Uhr zu einer Versorgungsunterbrechung im 20.000-Volt-Stromnetz, wovon ein großer Teil der Kernstadt Bad Herrenalb und das Gaistal betroffen waren.

Verursacher war eine defekte 20 KV Leitung im Weg zum Rotenbächle.

Durch Netzumschaltungen konnte die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH den Hauptanteil der betroffenen Stationen bereits nach 30 Minuten und das komplette Netz nach 50 Minuten wieder in Betrieb nehmen.

Die technischen Mitarbeiter der Stadtwerke arbeiten an der Reparatur des Schadens, was voraussichtlich bis Dienstagabend andauern wird. Im Rahmen dieser Arbeiten sind voraussichtlich keine weiteren Stromabschaltungen erforderlich. Vom Stromausfall waren rund 1.500 Haushalte betroffen.