

Pressemitteilung

24. September 2011

Stadtwerke 
Bad Herrenalb GmbH

Stromausfall in den Ortsteilen von Bad Herrenalb

Ursache: Verschmorte Abzweigmuffe im 20 KV Netz

Am Samstagmorgen, 24.09.2011, um 1.41 Uhr hat ein Leistungsschalter im 20 KV Netz der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH ausgelöst.

Eine verschmorte Abzweigmuffe in der Bernbacher Straße im 20KV Netz war die Ursache für diesen Stromausfall in den Ortsteilen Bernbach, Rotensol und Neusatz, wovon ca. 3000 Kunden betroffen waren.

Um 3.39 Uhr konnte durch die Mitarbeiter der Stadtwerke die Stromversorgung nach Umschaltarbeiten wieder hergestellt werden.

Der Bereich Steinhäusle wird derzeit über ein Notstromaggregat versorgt, bis die neuen Abzweigmuffen montiert sind.

Sollten im Bereich Steinhäusle Stromstörungen auftreten, bitten wir die Anwohner diese an unserer Störungsstelle unter der Rufnummer 07083/9248-444 zu melden.

Wir werden die Reparatur schnellstmöglich ausführen und bitten um Ihr Verständnis.