

Pressemitteilung

11. Juli 2012

Stadtwerke 
Bad Herrenalb GmbH

Stromausfall in den Ortsteilen von Bad Herrenalb

Ursache: Blitzschlag in 20 kV-Freileitung

Am frühen Mittwochmorgen, 11.07.2012, um 0:02 Uhr, kam es durch einen Blitzeinschlag zu einem Stromausfall im Netz der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH.

Durch den Einschlag in die Freileitung zwischen Bad Herrenalb und Neusatz löste ein Leistungsschalter im Schaltwerk Herrenalb aus. Vom Stromausfall betroffen waren ca. 3.000 Kunden in den Ortsteilen Bernbach, Rotensol und Neusatz sowie Kullenmühle.

Durch den schnellen Vor-Ort-Einsatz der Mitarbeiter der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH konnte die Stromversorgung nach Umschaltarbeiten um 0:26 Uhr wieder hergestellt werden.