

PRESSEMELDUNG

24.01.2022

Störung der Wasserversorgung

Am Sonntag, 23.01.2022 gegen 09:30 Uhr wurde die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH über die Störungsleitstelle zu einem sehr starken Wasseraustritt in der Oswald-Zobel-Straße gerufen. Der Rufbereitschaftsdienst der Stadtwerke war schnell vor Ort und hat umgehend die Reparatur der Hauptleitung in die Wege geleitet. Der Schaden konnte schnell eingegrenzt werden.

Nach den erfolgreichen Tiefbauarbeiten und der Reparatur der Frischwasserhauptleitung gegen 14:30 Uhr hat ein Folgeschaden an einem Streckenschieber im Netz für eine weitere Unterbrechung der Wasserversorgung geführt. Um den Schieberaustausch durchführen zu können, war es erforderlich, das Wasser im Hochbehälter Brenntenwald abzustellen. Von dieser Maßnahme waren um die 100 Gebäude darunter auch einige größere Objekte in Bad Herrenalb betroffen. Nachdem das Leitungsnetz entleert war, konnte der neue Streckenschieber problemlos montiert werden. Gegen 21 Uhr wurde das Ortsnetz wieder befüllt, und an den Leitungsenden entlüftet und gespült. Gegen 22 Uhr war die Trinkwasserversorgung in diesem Ortsnetz wieder hergestellt.

Die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH möchte sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigen und bedankt sich für das Verständnis.

Pressekontakte:

Stadtwerke Bad Herrenalb

Sandy Landgraf

Telefon +49 7083 9259 18

E-Mail: sandy.landgraf@stw-badherrenalb.de

Internet: <https://www.stw-badherrenalb.de/>